

39BA

cunei antiscintilla

	art.	L mm	A mm	g
000390801	39BA 150	150	40	206
000390802	39BA 230	230	40	820
000390803	39BA 250	250	40	1100



Stroicați cu atenție în zone beta-alfa și beta-gama, în care există riscuri de scintilă
sau producere de scintilă în caz de apropiere de suprafața de lucru.

Caution: avoid sparks in beta-alpha and beta-gamma zones, where there is a risk of sparks
or production of sparks in case of approach to the work surface.

These sparkproof tools cannot be used in contact with angles or with devices that produce
sparks.

Attention: ces outils ne doivent pas être utilisés en contact avec les angles, ni avec les
dispositifs qui produisent des étincelles.

